

令和8年度 滝沢市内通学路の要対策箇所一覧(学校別)

R8.5.20現在

【篠木小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道参郷線	滝沢市篠木参郷(待場踏切から主濱様宅)	道路脇から用水路までの高低差が危険	—	防護柵新設	滝沢市		市町村	
2	市道参郷線	滝沢市篠木参郷(待場踏切から主濱様宅)	道路幅が狭く交通量も多く危険	—	路肩改良	滝沢市		市町村	
3	市道高森線	滝沢市大釜高森(県交通高森バス停付近)	歩道がなく交通量が多い状況だが自転車を押して移動している	—	横断歩道 路肩改良(自転車を押して通りたい)	滝沢市 公安委員会		市町村	
4	県道盛岡環状線	滝沢市大沢堰合(環状線大沢保育園入口付近)	環状線を渡るための横断歩道がない	—	押しボタン式信号機新設	公安委員会		岩手県	
5	市道小岩井ニュータウン16号	滝沢市大釜風林(老人ホームベルヴェーレの里付近)	用水路の蓋がついていないところがあり危険、川が流れていて危険	—	用水路の蓋改良 防護柵新設	滝沢市		市町村	
6	中道堰合線	滝沢市大釜高森(46号交差点付近)	交差点が変則的で交通量が多く大型車の通行も多く危険	—	交差点改良(歩行者の安全性確保)	滝沢市		市町村	

【滝沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	県道盛岡環状線	滝沢市牧野林1002(諸葛川、まげ橋からの交差点)	南下する車が並んだ場合、北上する車から歩道上にいる児童が見えにくく危険	—	横断歩道の新設 歩行者用信号の新設	公安委員会		岩手県	
2	市道厨川駅滝沢元村線	滝沢市牧野林1026(ローソン滝沢牧野林店付近の交差点)	車から歩行者や自転車が確認しづらく危険	—	注意看板新設	滝沢市		市町村	
3	第1及び第3あすみ野線	滝沢市湯舟沢(あすみ野団地内各バス停付近)	丁字路に一時停止がない箇所(標識が目立たないところ)があり危険	—	一時停止標識新設 横断歩道新設	公安委員会		市町村	
4	市道厨川駅滝沢元村線	滝沢市牧野林(せいほくタウン北側滝沢金属脇T字路)	丁字路角の高い塀で見通しが悪く危険、下校時児童と車の接触事故あり	—	押しボタン式信号機新設 通学時間帯調査	公安委員会		市町村	
5	盛岡市道	滝沢市穴口(ラーメン屋「ちよてん」から サニーガーデン(アパート)までの車道)	道路拡張工事に伴い、歩道が未完成で危険	—	歩道の設置	盛岡市		市町村	
6	市道祢宜屋敷外山線	滝沢市外山団地(祢宜屋敷から滝沢小までの道路)	歩道がなく危険	—	歩道の設置	滝沢市		市町村	

【滝沢第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道狼久保工区2号幹線	滝沢市巣子733-4(滝沢市消防団第7分団付近)	白線の内側が狭いうえ、電柱があり道路を歩行しているため危険	-	電柱の移設				
2	市道狼久保工区2号幹線	滝沢市巣子743屯所から巣子78までの道路 (屯所からお酒処ままやに向かう市道)	スピードを出している車両が多く、走行し危険	-	道路標示の新設 歩道白線の塗り直し	滝沢市		市町村	
3	南巣子ニュータウン1号線	滝沢市巣子1522前巣子川	雨により川の水量が増すことがあり危険	-	防護柵の新設	滝沢市		私有地	
4	南巣子ニュータウン1号線	滝沢市巣子1522付近道路側溝 (お祭り広場から葉の木沢山活動センター前道路)	側溝に穴が大きく空いていて危険	-	路肩改善	滝沢市		市町村	
5	第4巣子線	滝沢市巣子1187-5付近(岩手銀行前信号)	冬季は車両が停まり切れず交差点に進入してくることがあり危険	-	道路標示の新設	滝沢市		市町村	
6	狼久保工区第1号幹線	滝沢市巣子156-8付近 (滝二小手押し式信号機付近路肩)	歩道と車道の境目に段差があり危険	-	歩道の改良	滝沢市		市町村	
7	板橋24号線	滝沢市葉の木沢山501-19 (ばあまハウスパレット付近巣子川)	雨により川の水量が増すことがあり危険	-	防護柵の新設	滝沢市		市町村	
8	板橋3号線	滝沢市巣子156-8付近から滝沢市巣子733-4 付近	道路が狭く、白線も消えていて危険	—	歩道の設置	滝沢市		市町村	

【一本木小学校・一本木中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	一本木幹線	滝沢市砂込(お食事処DOから高速道路下区間)	倒木の危険性がある 畑から大量の土砂と雨水が流れ排水溝が溢れ、登下校に影響する	-	樹木の点検・伐採・降雨時の道路点検	滝沢市		私有地	
2	法定外道路	滝沢市柳沢1482-4付近 (東北セーフティーステップ付近の砂利道)	路面が荒れていて転倒しやすく危険	-	砂利道の簡易舗装及び除雪	滝沢市		市町村	

【姥屋敷小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	柳沢姥屋敷線	姥屋敷岩清水線(岩清水から学校までの通学路)	交通量が多く、歩道部分が狭い 舗装がはがれていることに加え、凸凹部分や枝・石・砂があり危険	-	自転車・歩行者通行帯新設 道路の補修・センターラインの表示	滝沢市		市町村	
2	柳沢姥屋敷線	滝沢市鶉飼安達117-19(姥屋敷小中学校前五差路)	街灯がなく防犯面で不安	-	道路照明灯新設	滝沢市		市町村	
3	柳沢姥屋敷線	市道姥屋敷岩清水線(岩清水から学校までの通学路)	白線、舗装のはがれがあり危険	-	自転車・歩行者通行帯新設 道路の補修	公安委員会 滝沢市		市町村	
4	柳沢姥屋敷線	滝沢市鶉飼花平100-503付近	壊れているグレーチングを避けた車が車線をはみだし危険	-	グレーチングの整備	滝沢市		市町村	
5	柳沢姥屋敷線	滝沢市鶉飼花平100-503付近	停止線がない	-	一時停止線の新設	公安委員会		市町村	

【柳沢小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	畜産試験場柳沢線	学校から東の方向におよそ850m進んだ地点	通学時に横断する場所に歩道がなく児童の判断で横断していて危険	-	横断歩道の新設	公安委員会		市町村	