

要望団体	No.	道路 種別	改善場所	改 善 事 項			要 望 理 由	所 管 機 関	回 答 内 容						
				改 善 事 項	数量	単位			A	:	優	先	度	高	
									B	:	優	先	度	中	
									C	:	優	先	度	低	
										D	:	実	施	不	可
滝沢 小学校	1	市道	平蔵沢 もりおか団 地内（カー ブやT字路 付近）	【新設】 看板設置 （通学路、 子ども多し 等）	3	か 所	見通しが悪く、子供が見えづら い。	道路課	現地調査の結果、すでに看板による注 意喚起がなされている状況であると判 断いたしました。追加及び更新につ きましては、自治会等での対応をご検討 いただきますようお願いいたします。					C	
滝沢 小学校	2	主要 地方道盛 岡環 状線	牧野林1002 諸葛川、ま げ橋からの 交差点	【新設】 横断歩道 【新設】 信号機	1	か 所	南下する車が、ふるさと交流館 の信号を先頭に並ぶ。ふるさと 交流館側から北上し、右折する 車がいる際、交差点北東地点に いる子供がみえにくく危険であ る。この交差点まで車が侵入 し、詰まることのないようにし てほしい。	岩手県 公安委 員会	警察官が朝夕時間帯の交通状況を確認 したところ、横断者がいた場合には待 機時間を要することなく進行できる状 況を確認できたことから、横断歩道の 設置を見送ります。 また、交通量が信号機の設置基準を満 たさないため、信号機の設置は見送り とします。 一時停止規制の効力を確保するため、 交通違反の取締りを継続強化してまい ります。					C	
滝沢 小学校	3	市道	牧野林1026 ローソン牧 野林店付近 交差点	【新設】 看板設置 （児童注 意）	2	か 所	北陵中学校方面からふるさと交 流館へ向かっていると、つばめ 幼稚園方面から出てくる子供が 見つけにくい。また、つばめ幼 稚園から大きい道路に出る時 も、左右からの歩行者や自転車 が見にくい。	道路課	現地確認いたしました。ドットライン の引き直し及び路面標示による注意喚 起の実施を予定しております。看板設 置につきましては、路面標示等十分な 対策が行われていることから、市内全 域を考慮しながら優先度により施工を 検討いたします。					A	

要望団体	No.	道路 種別	改善場所	改 善 事 項			要 望 理 由	所 管 機 関	回 答 内 容							
				改 善 事 項	数量	単位			A	:	優	先	度	高		
									B	:	優	先	度	中		
									C	:	優	先	度	低		
											D	:	優	先	度	可
滝沢 小学校	4	市道	湯舟沢 あすみ野団 地内 各バ ス停付近	【新設】 一時停止規 制 【新設】 横断歩道	数	か 所	バス停付近は、バス停に向かっ て横断する子どもが多いが、団 地の中央からバスが通る道路に 出てくるT字路に一時停止がない 箇所があり（標識が目立たない 所もあり）危険。（東バス 停、南バス停、入口バス停付 近）	岩手県 公安委 員会	道路形状から通過交通が想定されるエ リアではないため、交通規制を設置し て違反者を取り締まる方法ではなく、 注意喚起を促す対策を実施することが 適当と考えられるため、設置を見送り とします。 法定外標示等の安全対策敷設を検討願 います。					C		
滝沢 小学校	5	市道	牧野林 せいほくタ ウン北側 滝沢金属脇 のT字路	【新設】 押しボタン 式信号機	1	式	T字路角の高い塀で見通しが悪 く、歩行者や自転車が横断する 際、非常に危険である。交通量 も多く、スピードを出して通る 車も多いため通学時間帯は特に も危険である。下校時、児童と 車の接触事故も起こっている。 （通学時間帯の調査をお願いし たい。） （法誓寺自治会からも同じ要望 あり）	岩手県 公安委 員会	警察官が朝夕の交通量調査を実施し、 交通量が信号機の設置基準を満たして いないことを確認したほか、近年の急 激な交通環境変化も認められないた め、信号機の設置は見送りとします。 歩道スペースがあるため視距に支障は なく、車両運転手の注意喚起を促す対 策について検討をお願いします。					C		

要望団体	No.	道路種別	改善場所	改 善 事 項			要 望 理 由	所 管 機 関	回 答 内 容					
				改 善 事 項	数 量	単 位			A	:	優	先	度	高
									B	:	優	先	度	中
									C	:	優	先	度	低
									D	:	実	施	不	可
滝沢第二小学校	1	市道	巢子1187-5付近 岩手銀行巢子支店前 三浦歯科医院前	【改良】 路面補修 (横断歩道部分)	1	か所	舗装がひび割れていて、横断時につまずくことが多い。	道路課	現地確認いたしました。補修を予定しております。					A
滝沢第二小学校	2-1	市道	巢子857-19屯所前	【改良】 横断歩道補修	2	か所	舗装がひび割れており、横断時につまずきそうになる。また、白線が消えかけているため、引き直しが必要である。	岩手県公安委員会	補修対応を検討いたします。					B
滝沢第二小学校	2-2	市道	巢子857-19屯所前	【改良】 路面補修 (横断歩道部分)	2	か所		道路課	現地確認いたしました。補修を実施済みです。					A
滝沢第二小学校	3	市道	巢子1187付近 カワチ薬局以降 岩手銀行方面	【新設】 歩道	500	m	歩道が途中で途切れており、登下校の際に危険である。道路がひび割れていたり凸凹があったりし、つまずきそうになる。	道路課	現地確認いたしました。歩道新設に向け、計画を進めてまいります。					B

要望団体	No.	道路 種別	改善場所	改 善 事 項			要 望 理 由	所 管 機 関	回 答 内 容							
				改 善 事 項	数量	単位			A	:	優	先	度	高		
									B	:	優	先	度	中		
									C	:	優	先	度	低		
											C	:	優	先	度	可
鵜飼 小学校	1	市道	鵜飼向新田 7-60～7-35 (株)ハン ディーマン 家電事業部 前交差点	【改良】 横断歩道の 移設	1	か 所	滝沢ニュータウンメインスト リート北側が本校の登下校の推 奨歩道となっております。この 部分のみ横断歩道がなく、自治 会とも話し合い、子どもたちの 安全確保が最優先という結論に 至りました。以前にも自治会か らの要望が挙がっていると聞 きしましたが、今回は場所をよ り吟味しての改善要請となりま す。 命を守る学習として、日頃から 指導しておりますし、多くの地 域の方々に支えられ、何とか登 下校の安全が確保されている状 況です。この安全が担保される ように、ご検討の上、よろしく お取り計らい願います。 (滝沢ニュータウン自治会から も同じ要望あり)	岩手県 公安委 員会	警察官が朝夕時間帯の交通状況を確認 したところ、横断者がいた場合には待 機時間を要することなく進行できる状 況を確認できたことから、横断歩道の 設置を見送ります。 交通規制は住民の行動を制限する法律 の「規制」であり、違反した場合には 警察に検挙されることになるもので す。 警察では新規の交通規制設定の必要性 について、個別具体的に検討してまい ります。					C		

要望団体	No.	道路 種別	改善場所	改 善 事 項			要 望 理 由	所 管 機 関	回 答 内 容					
				改 善 事 項	数 量	単 位			A	:	優	先	度	高
									B	:	優	先	度	中
									C	:	優	先	度	低
									D	:	実	施	不	可
姥屋敷 小中学校	1	市道	市道姥屋敷 岩清水線 (岩清水か ら学校まで の通学路)	【新設】 自転車・歩 行者通行帯	1	か 所	A地点からB地点までの道路を自 転車通学する児童がいるが、交 通量が多いことと、両側とも白 線より外側が狭いため、どちら か一方を自転車・歩行者通行帯 を設置することで安全が確保さ れることから新設を希望する。 特に、坂道の部分。	道路課	現地確認いたしました。市内全域を考 慮しながら、優先度により施工を検討 いたします。					C
姥屋敷 小中学校	2	市道	鵜飼安達 117-19 姥屋敷小・ 中学校前五 差路	【新設】 街灯（オレ ンジ色）の 設置	2	か 所	秋から冬にかけて日暮れが早い 時に、周りに明かりがなく薄暗 い状況にある。県外ナンバーの 車も多く通過することから、不 審者などの防犯面で不安がある ため。また、交通安全の観点か ら、ドライバーから児童生徒 を確認しやすいため、設置をお 願いしたい。	道路課	現地確認いたしました。交差点照明 (1か所) の設置を予定しておりま す。					B
姥屋敷 小中学校	3	市道	鵜飼安達 117-19 姥屋敷小中 学校前、五 差路	【改良】 横断歩道補 修	2	か 所	白線が消え、又は薄れ、横断に 危険であるため。	岩手県 公安委 員会	補修対応いたしました。					A

要望団体	No.	道路種別	改善場所	改 善 事 項			要 望 理 由	所 管 機 関	回 答 内 容					
				改 善 事 項	数 量	単 位			A	:	優	先	度	高
									B	:	優	先	度	中
									C	:	優	先	度	低
									D	:	実	施	不	可
柳沢小中学校	1-1	市道	学校前市道畜産試験場柳沢線の学校から西側部分と交差点	【改良】横断歩道補修	1	か所	別紙の写真のとおり、学校から西側の横断歩道、路側帯、センターラインに薄くなっている部分があり、運転手に運転上必要な情報が伝わりにくくなっている。特に、横断歩道手前で一時停止しない車が散見されている。	岩手県公安委員会	補修対応いたしました。					A
柳沢小中学校	1-2	市道	学校前市道畜産試験場柳沢線の学校から西側部分と交差点	【改良】区画線補修	1	か所	別紙の写真のとおり、学校から西側の横断歩道、路側帯、センターラインに薄くなっている部分があり、運転手に運転上必要な情報が伝わりにくくなっている。特に、横断歩道手前で一時停止しない車が散見されている。	道路課	現地確認いたしました。区画線の引き直しを実施済みです。					A

要望団体	No.	道路種別	改善場所	改 善 事 項			要 望 理 由	所 管 機 関	回 答 内 容					
				改 善 事 項	数 量	単 位			A	:	優	先	度	高
									B	:	優	先	度	中
									C	:	優	先	度	低
									D	:	実	施	不	可
滝沢東 小学校	1	市道	大崎265 リモーネ付 近十字路	【改良】 一時停止標 識、停止線	1	か 所	小中学生の通学路となっている が、停止線が薄くなっているこ とから、一時停止せずにそのま ま県道に入る車が多く危険であ る。また、設置されている「止 まれ」の標識が曲がったままで 運転手からは見えにくいものと なっている。	岩手県 公安委 員会	補修対応いたしました。					A
滝沢東 小学校	2	市道	大崎261 たきざわ駅 前歯科医院 駐車場西側 に市道が接 する部分	【改良】 歩道	1	か 所	駐車場と市道の間が極端に狭 く、そこを通る小中学生は後ろ から来る車等と接触する危険が ある。また、そのため、多くの 小中学生がそこを避け、道路の 反対側の歩道に渡るために、横 断歩道のないところを横切って おり危険である。また、積雪時 は道幅が狭くなり歩行できなく なるため。	道路課	現地確認いたしました。外側線の引き 直しを実施済みです。歩道改良につ きましては、市内全域を考慮しながら、 優先度により施工を検討いたします。					A
滝沢東 小学校	3	主要 地方 道盛 岡環 状線	大崎261 たきざわ駅 前歯科医院 駐車場付近 交差点	【改良】 横断歩道補 修	1	か 所	交差点の3か所の横断歩道のう ち、1か所が消えかかり、歩行者 のみならず運転手からもよく見 えない状態になっているため。	岩手県 公安委 員会	補修対応いたしました。					A