

令和4年度 滝沢市内通学路の要対策箇所一覧(学校別) R5.2.28現在

【篠木小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道参郷線	滝沢市篠木参郷(待場踏切から主濱様宅)	道路幅が狭く交通量も多く危険、道路脇から用水路までの高低差が危険	—	防護柵改良	滝沢市		市町村	代替施工済 施工検討中
2	市道参郷線	滝沢市篠木参郷(待場踏切から主濱様宅)	道路幅が狭く交通量も多く危険	—	路肩改良	滝沢市		市町村	代替施工済 施工検討中
3	市道高森線	滝沢市大釜高森(県交通高森バス停付近)	歩道がなく交通量が多い状況だが自転車を押して移動している	—	路肩改良(ブロック一部撤去)	滝沢市		市町村	経過観察
4	県道盛岡環状線	滝沢市大沢壇合(環状線大沢保育園入口付近)	環状線を渡るための横断歩道が離れている	—	押しボタン式信号機付き横断歩道新設	公安委員会		岩手県	設置不適箇所

【滝沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道厨川駅滝沢元村線	滝沢市牧野林(せいほくタウン北側、滝沢金属T字路)	T字路角の高い塀で見通しが悪い	—	押しボタン式信号機新設	公安委員会		市町村	継続調査
2	市道第1外山線	滝沢市外山(金門食品から学校裏口付近)	歩道が狭く危険	—	歩道改良 街灯新設	滝沢市		市町村	施工検討中 設置済
3	市道第1湯舟沢線	滝沢市湯舟沢(ニチレキから角掛神社付近の道路)	道が狭く、歩道が無い。交通量が多い。	—	車両通行禁止(通学時間帯)新設 歩道改良	公安委員会 滝沢市		市町村	要検討 施工予定
4	称宜屋敷外山線	滝沢市称宜屋敷(セブンイレブン近くの交差点)	環状線につながる脇道があり、交通量が多いが歩道がない	—	一時停止標識新設 歩道新設	公安委員会 滝沢市		市町村	設置不適箇所 代替施工予定・経過観察

【滝沢第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	狼久保工区第2号幹線	滝沢市菓子857-19付近	側溝の隙間やガタツキが大きく危険	—	側溝改良	滝沢市		市町村	経過観察
2	狼久保工区第2号幹線	滝沢市葉の木沢山356-8付近	交通量が多く危険が多い	—	歩道又はポールなどの新設	滝沢市		市町村	代替施工予定・経過観察
3	菓子野沢線	滝沢市葉の木沢山(長根公民館付近)	路肩が崩れてきている	—	路肩改良	滝沢市		市町村	施行予定
4	狼久保工区第1号幹線	滝沢市菓子156-8(滝二小付近)	視界が悪く危険	—	カーブミラー新設	滝沢市		市町村	設置不適箇所
5	狼久保工区第1号幹線	滝沢市菓子(葛巻工務店付近)	縁石の隙間が狭く、自転車が通るときに転倒することがある	—	横断歩道新設	公安委員会		市町村	設置不適箇所

【鶯飼小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	県道16号	滝沢市鶯飼洞畑87-1(鶯飼小学校前交差点)	交通量多い、信号無視の車もある	—	信号機の時差式、右折灯改良	公安委員会		岩手県	設置不適箇所 代替施工検討
2	市道洞畑平蔵沢線	滝沢市鶯飼細谷地(盛岡ユニホーム入口付近)	北側の路肩のない歩道ではなく、南側の路の肩ある歩道を通行させたい	—	横断歩道新設	公安委員会		市町村	設置不適箇所 新設予定の交差点完成後に検討予定
3	県道16号・市道外久保線、滝沢ニュータウン1号線	滝沢市鶯飼狐洞7-1(マイヤ滝沢店付近)	過去に自動車事故があり、信号無視の車もある	—	信号機の時差式、右折灯改良	公安委員会		岩手県、滝沢市	
4	市道細谷地1号線	滝沢市鶯飼細谷地(鶯飼児童公園付近)	Y字路、わき道から飛び出す車あり	—	道路標識(一時停止)新設	公安委員会		市町村	代替施工検討
5	県道16号	滝沢市鶯飼追5(ファミリーマート市役所前店交差点)	信号変わってから右折車両多い	—	信号機に右折灯改良	公安委員会		岩手県	代替施工検討
6	市道洞畑線	滝沢市鶯飼狐洞115-5(遠藤建設付近)	段差があり、児童が転倒するおそれあり	—	防護柵新設	滝沢市		市町村	代替施工予定・経過観察
7	県道盛岡滝沢線	鶯飼八人打付近(金子板金製作所付近横断歩道)	交通量が多い道路を多数の児童が横断している	—	押しボタン式信号機新設 歩道の延長	公安委員会 岩手県		岩手県	必要性が低いもの と判断 整備予定
8	県道盛岡滝沢線	盛岡滝沢線歩道(鶯飼先古川付近～鶯飼八人打付近)	自転車歩行者道になっているが、自転車通行場所と歩行者通行場所の区分がない	—	自転車歩行者道改良	公安委員会		岩手県	道路整備完了 後に検討予定
9	県道盛岡滝沢線	鶯飼樋の口60-1(オートショップウエズディ前の歩道)	歩道並びに路側帯が狭いため、自転車通行ができない	—	自転車歩行者道改良	公安委員会		岩手県	施工予定

【一本木小学校】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	国道282号線	滝沢市菓子1236(いずみ菓子ローソン前交差点)	バス停から交差点まで歩道が無い	—	歩道新設、防護柵新設	岩手県		岩手県	代替施工済・ 施工検討中

【姥屋敷小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道鶴飼姥屋敷線	鬼越から学校までの通学路	大型車両の交通量が増加している	—	カーブミラー新設	滝沢市		市町村	施工検討中
2	市道鶴飼姥屋敷線	鬼越から学校までの通学路	U字溝に蓋がない	—	U字溝に蓋設置改良 除雪改良	滝沢市		市町村	一部施工済 継続施工予定 あり
3	市道鶴飼姥屋敷線	姥屋敷岩清水線(岩清水から学校までの通学路)	交通量が多く、歩道部分が狭い	—	自転車・歩行者通行帯新設	滝沢市		市町村	施工検討中
4	市道鶴飼姥屋敷線	滝沢市鶴飼安達117-19(姥屋敷小中学校前五差路)	街灯がない	—	道路照明灯新設	滝沢市		市町村	施工検討中
5	市道鶴飼姥屋敷線	滝沢市鶴飼安達117-19(学校前横断歩道)	交通量が多く危険が多い	—	押しボタン式信号機新設	公安委員会		市町村	設置不適箇所

【柳沢小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	県道鶴飼安達菓子線	滝沢市柳沢1171(柳沢保育園前)	横断歩道が無いため、車道を横切らなければならない	—	横断歩道新設	公安委員会		市町村	設置不適箇所

【滝沢東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道菓子野沢線	滝沢市菓子937(ダイゼンストア付近)	多くの児童生徒が横断	—	押しボタン式信号機新設	公安委員会		市町村	調査検討予定
2	市道菓子野沢線	滝沢市狼久保(滝沢東小学校から菓子駅)	一部歩道がなく、見通し悪い、市道を渡ろうとした児童と自動車の接触あり	—	歩道新設	滝沢市		市町村	施工検討中

【滝沢中央小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	穴口17号線	滝沢市穴口(ジャパン建材(株)盛岡資材営業所前)	交通量が多いが道が狭く危険	—	歩道又はゾーン30新設	公安委員会		市町村	代替施工済 経過観察