

令和5年度 滝沢市内通学路の要対策箇所一覧(学校別) R5.5.15現在

【篠木小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道参郷線	滝沢市篠木参郷(待場踏切から主濱様宅)	道路幅が狭く交通量も多く危険、道路脇から用水路までの高低差が危険	—	防護柵改良	滝沢市		市町村	R3継続要望 施工検討中
2	市道参郷線	滝沢市篠木参郷(待場踏切から主濱様宅)	道路幅が狭く交通量も多く危険	—	路肩改良	滝沢市		市町村	R3継続要望 施工検討中
3	市道高森線	滝沢市大釜高森(県交通高森バス停付近)	歩道がなく交通量が多い状況だが自転車を押して移動している	—	路肩改良(ブロック一部撤去)	滝沢市		市町村	R4継続要望 経過観察中
4	県道盛岡環状線	滝沢市大沢堰合(環状線大沢保育園入口付近)	環状線を渡るための横断歩道が離れている	—	押しボタン式信号機付き横断歩道新設	公安委員会		岩手県	R4継続要望 設置不適箇所
5	市道小岩井ニュータウン16号	滝沢市大釜風林(老人ホームベルヴェーレの里付近)	用水路の蓋がついていないところがあり危険	—	用水路の蓋改良	滝沢市		市町村	

【滝沢小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道洞畑平蔵沢線	滝沢市平蔵沢(もりおか団地内)	カーブやT字路付近の見通しが悪く、子どもが見えづらい。	—	注意看板新設	滝沢市		市町村	
2	県道盛岡環状線	滝沢市牧野林1002(諸葛川、まげ橋からの交差点)	南下する車が並んだ場合、北上する車から歩道上にいる児童が見えにくく危険	—	横断歩道の新設歩行者用信号の新設	公安委員会		岩手県	
3	市道厨川駅滝沢元村線	滝沢市牧野林1026(ローン滝沢牧野林店付近の交差点)	車から歩行者や自転車が確認しづらく危険	—	注意看板新設	滝沢市		市町村	
4	第1及び第3あすみ野線	滝沢市湯舟沢(あすみ野団地内各バス停付近)	T字路に一時停止がない箇所(標識が目立たないところ)があり危険	—	一時停止標識新設横断歩道新設	公安委員会		市町村	
5	市道厨川駅滝沢元村線	滝沢市牧野林(せいほくタウン北側滝沢金属T字路)	T字路角の高い塀で見通しが悪い	—	押しボタン式信号機新設	公安委員会		市町村	R3継続要望 継続調査

【滝沢第二小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	狼久保工区第1号幹線	滝沢市菓子(滝二小付近)	側溝が傾いていることにより段差が生じて危険	—	側溝改良	滝沢市		市町村	
2	市道板橋3号線	滝沢市菓子1122(農園明日葉付近)	路側帯の区画線が見えないので危険	—	区画線改良	滝沢市		市町村	
3	狼久保工区第1号幹線	滝沢市菓子714-7(滝二小付近)	歩道の縁石が数か所破損しており危険	—	歩道(縁石)改良	滝沢市		市町村	
4	狼久保工区第2号幹線	滝沢市菓子857-19付近	側溝の隙間やガタツキが大きく危険	—	側溝改良	滝沢市		市町村	R4継続要望 経過観察
5	狼久保工区第1号幹線	滝沢市菓子(滝二小学校入り口北側十字路)	横断歩道上の段差が危険	—	横断歩道改良	公安委員会		市町村	
6	市道第1菓子線	滝沢市菓子1187-5(岩手銀行菓子支店前及び三浦歯科医院前)	横断歩道近くの舗装がひび割れており危険	—	道路改良	滝沢市		市町村	
7	市道第1菓子線	滝沢市菓子1187付近(カワチ薬局から岩手銀行菓子支店まで)	歩道が途中で途切れ、道路も凸凹で危険	—	歩道新設	滝沢市		市町村	

【鶯飼小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道洞畑線	滝沢市鶯飼狐洞115-5(遠藤建設付近)	段差があり、児童が転倒するおそれあり	—	防護柵新設	滝沢市		市町村	R4継続要望 代替施工予定・経過観察

【姥屋敷小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	市道鶯飼姥屋敷線	姥屋敷岩清水線(岩清水から学校までの通学路)	交通量が多く、歩道部分が狭い	—	自転車・歩行者通行帯新設	滝沢市		市町村	R3継続要望 施工検討中
2	市道鶯飼姥屋敷線	滝沢市鶯飼安達117-19(姥屋敷小中学校前五差路)	街灯がない	—	道路照明灯新設	滝沢市		市町村	R3継続要望 施工検討中

【柳沢小中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体	備考	道路管理区分	対策状況
1	県道鶯飼安達菓子線	滝沢市岩手山(岩手山神社付近)	標識が傾いていたり、注意看板が破損しているため注意喚起の効果が減少している	—	交通標識改良 注意看板改良	公安委員会 岩手県		岩手県	